



СТЕПЕНЬ БЛЕСКА

2 (глубококоматовое)

МАССОВАЯ ДОЛЯ НЕЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

63 %

ПЛОТНОСТЬ

1,5 г/см³

НОРМА РАСХОДА

8 м²/л в 1 слой

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик, безвоздушное распыление (0,019"-0,021")

МЕЖСЛОЙНАЯ СУШКА

2 часа при +20 °С

БАЗА

А (белая, под колеровку)
С (только под колеровку)

СОВМЕСТИМОСТЬ

Поверх прочных покрытий из минеральных, водно-дисперсионных, органорастворимых акриловых, перхлорвиниловых и алкидных красок

СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ

Пигментными пастами TalaTint, по каталогам «NCS S», «RAL»

СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

3 года со дня изготовления при температуре от +5 °С до +35 °С в нескрытой банке. Не нагревать.

V1 — ПАРПРОНИЦАЕМОСТЬ

W3 — ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ



0,9л | 2,7л | 4,5л | 9л | 18л*

* под заказ

ТИП И ПРИМЕНЕНИЕ

Колеруемая глубококоматовая фасадная краска для наружных и внутренних работ по минеральным поверхностям.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для известково-цементных и цементных штукатурок, бетона, цементно-волоконистых и цементно-стружечных плит, бетонных сэндвич-панелей, силикатного кирпича, а также стен и потолков в технических помещениях.

СОСТАВ

Вода, наполнители, диоксид титана (База А), дисперсия акрилового сополимера, пигменты, функциональные добавки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Подготовка поверхности

Новые поверхности очистить от пыли, выправить неровности шпатлеванием, нанести грунтовку PRO PRIMER. Штукатурку и бетон выдержать до грунтования и окрашивания не менее 4 недель, зашпатлеванные поверхности — в соответствии с рекомендациями изготовителя. Ранее окрашенные поверхности расчистить от отслаивающейся краски, прочные покрытия шлифовать, промыть водой под давлением, просушить. Покрытия из органосиликатных красок удалить полностью.

2. Условия выполнения работ

Температура воздуха, краски и обрабатываемой поверхности должна быть примерно одинаковой в пределах от +10 °С до +25 °С при относительной влажности воздуха не более 80%. Выбрать время для окрашивания так, чтобы в первые сутки не было осадков, а температура воздуха не опускалась ниже +5 °С.

3. Окрашивание

Защитить поверхности, не подлежащие окрашиванию. Краску перемешать до однородного состояния, разбавить до малярной вязкости чистой водой не более 10% по объему. При окрашивании распылением краску можно не разбавлять. На подготовленные загрунтованные поверхности нанесите краску в два слоя с интервалом не менее 2 часов, при пониженной температуре второй слой наносить на следующий день.

4. Уход за покрытием

Покрытие очищать от пыли промывкой водой под низким давлением без моющих средств.